

# 天子攀枝花盘江煤焦化有限公司 5、6#焦炉干熄焦 突发故障停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 5、6#焦炉干熄焦锅炉 11:00 发现锅炉减温器上法兰密封损坏，为消除安全风险隐患，于 2022 年 5 月 18 日 13:00 停机检修（计划检修 11 小时）。检修期间熄焦模式由干熄焦转为湿法熄焦。检修期间，我公司为减少污染物的环境影响，采取措施如下：

- 1、控制熄焦塔的熄焦时间和熄焦水量。
- 2、湿法熄焦补充水源为工业新水。
- 3、协调相关单位精干技术人员全力配合现场检修工作，认真组织检修，严格控制检修时间。

专此报告。

攀枝花盘江煤焦化有限公司

2022年5月18日

