








### 会议签到表

7.6.27 1-会议室		主持人 秦兴华	会议时间及地点 201 分公司
参会人员签到表		单位	分公司领导 秦
签名 王平 陈兵 陈兵		安办单位成员 杜英	
各作业区 王平 陈兵			







应急演练与培训的培训演练记录

演练方案

战演方案

练

应到人数

53

实到人数

53

主持人

2017年氯气泄漏事故应急演练

培训/演练记录:

开名操作人员戴好防护用品到指定地点。发现有两个连续阀门同时关闭，

一个不能完全关闭。现场有少量氯气泄漏出，并向周边扩散。一名职工不

查找失

“一”台操作亚米在接到液氯罐报警后，立即要求戴好防毒

联系人员，同时查找泄漏点，为下一步应急处置做好基础工作。

2. 调度室分别用电话和对讲机通知相关单位。

