



塔及配套设施进行全面检查维护，确保煤气放散系统正常投运。

(三) 按照“降浓度、减总量”要求，做好其他污染源的排放管控。

(四) 做好公示告知工作。

特此报告

攀钢集团西昌钢铁有限公司

2025年12月2日

炼铁厂

5134015087240